

S.P.O. S.S.A. D.D. 07 से प्रेषित है

पूर्ण क्षतिग्रस्त (राजकीय प्राथमिक विद्यालय) दि. रा. 9-08-2013 त्रिप्रपत्र-1 प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	विद्यालय डायस कोड	निर्माण वर्ष	विकास खण्ड	छात्र संख्या			क्षति की सम्भावित	जिलाधिकारी द्वारा दी	अतिरिक्त मांग	पूर्ण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण / कारण (स्पष्ट करना अनिवार्य है)
					बालक	बालिका	योग				
1	रा0प्रा0वि0 नालड ✓	5010105707	1994	भटवाड़ी	31	24	55	12.25	शून्य	शून्य	विद्यालय भवन में दरारें व घसाव के कारण क्षतिग्रस्त पुनः निर्माण हेतु विद्यालय के पास ही विद्यालय भवन छत व दिवारों पर दरारें क्षतिग्रस्त मरम्मत योग्य
2	रा0प्रा0वि0 सुपार्गा ✓ (मिल्ल)	5010101902	1998	भटवाड़ी	4	7	11	12.25	शून्य	शून्य	विद्यालय भवन में दरारें व घसाव के कारण क्षतिग्रस्त पुनः निर्माण हेतु विद्यालय के पास ही विद्यालय भवन छत व दिवारों पर दरारें क्षतिग्रस्त मरम्मत योग्य
3	रा0प्रा0वि0 भवान (धनारी)	5010305001	1990	डुण्डा	15	13	28	12.25	शून्य	शून्य	विद्यालय भवन में दरारें व घसाव के कारण क्षतिग्रस्त पुनः निर्माण हेतु विद्यालय के पास ही विद्यालय भवन छत व दिवारों पर दरारें क्षतिग्रस्त मरम्मत योग्य
4	रा0प्रा0वि0 दुखार	5010305201	1997	डुण्डा	10	9	19	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
5	रा0प्रा0वि0 द्वारी	5010211101	1995	चिन्यालीसोड	10	4	14	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त, हो रहा है पीछे की दिवार में पानी का रिसाव एवं दरारें आ गयी हैं।
6	रा0प्रा0वि0 बरेठ ✓	5010206401	1995	चिन्यालीसोड ✓	16	12	28	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
7	रा0प्रा0वि0 बल्डोंगी	5010207801	1987	चिन्यालीसोड	7	3	10	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
8	रा0प्रा0वि0 कवाडी	5010510701	1983	नीगांव	12	11	23	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
9	रा0प्रा0वि0 बुसी	5010515601	2001	नीगांव	8	13	21	12.25	शून्य	शून्य	भवन क्षतिग्रस्त
10	रा0प्रा0वि0 लेडा	5010513501	1960	नीगांव	15	19	34	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
11	रा0प्रा0वि0 स्यारी	5010519201	2005	नीगांव	8	14	22	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
12	रा0प्रा0वि0 अरुण गौल	5010502201	1994	नीगांव	6	4	10	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
13	रा0प्रा0वि0 सिडक ✓	5010501901	1986	नीगांव	7	8	15	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
14	रा0प्रा0वि0 पुजेली ✓	5010504301	1981	नीगांव	22	27	49	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
15	रा0प्रा0वि0 सपनाचक	5010514801	1998	नीगांव	6	8	14	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
16	रा0प्रा0वि0 पिण्डकी	5010507001	1991	नीगांव	6	11	17	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
17	रा0प्रा0वि0 डरांगी	5010516801	1986	नीगांव	2	8	10	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
18	रा0उ0प्रा0वि0 निपणी	5010506901	1968	नीगांव	8	10	18	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
19	रा0प्रा0वि0 कन्ताडी ✓	5010517901	1999	नीगांव	13	14	27	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
20	रा0प्रा0वि0 स्थील	5010600101	1986	पुरो.न	28	34	62	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
21	रा0प्रा0वि0 कुरडा	5010601901	1978	पुरो.न	10	16	26	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
22	रा0प्रा0वि0 सोनाली	5010605201	1978	पुरो.न	16	24	40	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
23	रा0प्रा0वि0 छाडा	5010605301	1979	पुरो.न	24	21	45	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
		5010605202	1979	पुरो.न	19	17	36	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर

विद्यालय के पास ही

भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त

भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त

भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त

भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त

शुकी स्थान

शुकी स्थान

शुकी स्थान

शुकी स्थान

शुकी स्थान

शुकी स्थान

शुकी स्थान

शुकी स्थान

24	रा०प्रा०वि० नेत्री	5010601801	1982	पुरोला	19	43	62	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
25	रा०प्रा०वि० पौटी	5010607201	1988	पुरोला	12	5	17	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
26	रा०प्रा०वि० कांसलों	5010510101	1989	पुरोला	17	11	28	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
27	रा०प्रा०वि० छानिका	5010607301	2098	पुरोला	6	16	22	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
28	रा०प्रा०वि० मोल्टाड़ी	5010604704	1985	पुरोला	3	12	15	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
29	रा०प्रा०वि०-कलाप ✓	5010405901	1986	मोरी	26	25	51	12.25	शून्य	शून्य	दिनांक 16.6.2013व 17.6.2013 को अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पुर्वी स्थान
30	रा०प्रा०वि० - खन्ना ✓	5010406701	1990	मोरी	10	12	22	12.25	शून्य	शून्य	दिनांक 16.6.2013व 17.6.2013 को अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त गाम सभा - 401534 लक्ष
31	रा०प्रा०वि० उपला पांव	5010407701	2002	मोरी	35	33	68	12.25	शून्य	शून्य	भवन क्षतिग्रस्त
32	रा०प्रा०वि० भूटाणू	5010401701	1987	मोरी	3	3	6	12.25	शून्य	शून्य	भवन क्षतिग्रस्त
33	रा०प्रा०वि० जखोल ✓	510408001	1986	मोरी	3	3	6	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त पुर्वी स्थान
34	रा०प्रा०वि० मोताड़-1	510403302	1996	मोरी	8	14	22	12.25	शून्य	शून्य	भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त
35	रा०प्रा०वि० पितलासू	510401802	2007	मोरी	3	3	6	12.25	शून्य	शून्य	भवन 90प्रशित पूर्ण हो चुका था, गाम सभा की निर्माणाधीन सड़क के भूस्खलन से क्षतिग्रस्त
				योग				441.00			

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनो का विवरण

पूर्ण क्षतिग्रस्त (राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

प्रपत्र-2

क्र०सं०	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम	विद्यालय डायस कोड	निर्माण वर्ष	विकास खण्ड	छात्र संख्या			क्षति की सम्भावित	जिलाधिकारी द्वारा दी	अतिरिक्त मांग	पूर्ण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण / कारण (स्पष्ट करना अनिवार्य है)
					बालक	बालिका	योग				
1	उ०प्रा०वि० पाटा ✓	05010105802	1992	भटवाडी	12	7	19	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त अज्ञेय 3407
2	उ०प्रा०वि० कोटबागी ✓	05010200802	1991	चिन्थालीसौड़	14	18	32	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त पूर्व स्थान
3	उ०प्रा०वि० स्यालना	5010508102	1991	नौगांव	19	24	43	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त
4	उ०प्रा०वि० गोना ✓	5010503802	2004	नौगांव	29	30	59	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त पूर्व भवन के बिना
5	उ०प्रा०वि० नौगांव गोडर	5010516302	1993	नौगांव	12	19	31	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त
6	उ०प्रा०वि० ओडगांव	5010516702	1979	नौगांव	19	16	35	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त
7	रा०उ०प्रा०वि०-लियाडी	5010408602	2005	मोरी	11	22	33	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त
8	रा०उ०प्रा०वि०-देवजानी II	5010404302	1998	मोरी	2	58	60	16.00	शून्य	शून्य	दैवीय आपदा से पूर्ण क्षतिग्रस्त
				योग				128.00			

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवनो का विवरण

आंशिक क्षतिग्रस्त (राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

प्रपत्र-3

क्र०सं०	राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	विद्यालय डायस कोड	निर्माण वर्ष	विकास खण्ड	छात्र संख्या			क्षति की सम्भावित धनराशि (लाख रू०)	जिलाधिकारी द्वारा दी गयी धनराशि	अतिरिक्त मांग	आंशिक क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण / कारण (स्पष्ट करना अनिवार्य है)
					बालक	बालिका	योग				
1	रा०प्रा०वि० नौगांव कैलसू	5010100401	1992	भटवाड़ी	3	12	15	3.00	शून्य	विद्यालय भवन के पिछे से घसाव से भवन व सुरक्षा दिवाल क्षतिग्रस्त मरम्मत	
2	रा०प्रा०वि० निसमार	5010106301	1993	भटवाड़ी	22	15	37	4.00	शून्य	विद्यालय भवन छत व जीर्ण मरम्मत योग्य	
3	रा०प्रा०वि० जोकाणी	5010102701	1995	भटवाड़ी	3	1	4	2.00	शून्य	विद्यालय भवन छत व जीर्ण मरम्मत योग्य	
4	रा०प्रा०वि० पाला	5010101201	1994	भटवाड़ी	9	9	18	3.00	शून्य	विद्यालय भवन छत व जीर्ण मरम्मत योग्य	
5	रा०प्रा०वि० धान बड़थौ	5010205405	1994	चिन्वालीसौड	0	0	0	2.50	शून्य	दैवीय आपदा से भवन की छत/दिवार	
6	रा०प्रा०वि० कण्डिया	5010606601	2008	पुरोला	6	12	18	2.50	शून्य	दैवीय आपदा से भवन की छत क्षतिग्रस्त	
7	रा०प्रा०वि० उदकोटी	5010604101	1999	पुरोला	9	13	22	3.50	शून्य	दैवीय आपदा से भवन की छत क्षतिग्रस्त	
8	रा०प्रा०वि० नितोषा	5010404201	1999	मोरी	9	9	18	2.50	शून्य	भवन मरम्मत एवं सुरक्षा दिवाल	
योग					61	71	132	23.00			

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनो का विवरण

आंशिक क्षतिग्रस्त (राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

प्रपत्र-4

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	विद्यालय डायस कोड	निर्माण वर्ष	विकास खण्ड	छात्र संख्या			क्षति की सम्भावित धनराशि (लाख रू०)	जिलाधिकारी द्वारा दी गयी धनराशि	अतिरिक्त मांग	आंशिक क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण / कारण (स्पष्ट करना अनिवार्य है)
					बालक	बालिका	योग				
1	रा०उ०प्रा०वि० बागा	5010100803	1987	भटवाड़ी	3	7	10	4.00	शून्य	विद्यालय भवन छत व जीर्ण मरम्मत योग्य	
2	रा०क०उ०प्रा०वि० कन्याणी	5010306102	1995	डुण्डा				3.00	शून्य	छत एवं सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त	
3	उ०क०प्रा०वि० धरासू	5010205701	1987	चिन्वालीसौड	13	22	35	5.00	शून्य	दैवीय आपदा से विद्यालय भवन एक कक्ष/कार्यालय कक्ष ध्वस्त	
4	उ०प्रा०वि० कण्डई	5010204602	1988	चिन्वालीसौड	32	40	72	3.50	शून्य	दैवीय आपदा से अतिरिक्त कक्ष/कीचन मलवे से भरे	
योग					48	69	117	15.50			

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दिवार का विवरण

(राजकीय प्राथमिक विद्यालय)

प्रपत्र-3

क्र०सं०	राजकीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	विद्यालय डायस कोड	विकास खण्ड	छात्र संख्या			क्षति की सम्भावित	जिलाधिकारी द्वारा दी	अतिरिक्त मांग	आंशिक क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण / कारण (स्पष्ट)
				बालक	बालिका	योग				
1	रा०प्रा०वि०गडियारा	5010100401	भटवाड़ी	3	12	15	2.00	शून्य		विद्यालय भवन के पिछे से घसाव से भवन व सुरक्षा दिवाल क्षतिग्रस्त मरम्मत
	रा०प्रा०वि०झाला	5010100401	भटवाड़ी	22	15	37	4.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
3	रा०प्रा०वि० मांडों	5010107301	भटवाड़ी	22	15	37	3.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
4	रा०प्रा०वि०ओडार	5010109801	भटवाड़ी	11	6	17	3.00	शून्य		सुरक्षा दिवाल क्षतिग्रस्त
5	रा०प्रा०वि०सैज	5010102701	भटवाड़ी	8	13	21	2.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
6	रा०प्रा०वि०कामर	5010103902	भटवाड़ी	13	20	33	5.00	शून्य		सुरक्षा दिवाल क्षतिग्रस्त
7	रा०प्रा०वि०मुस्टिकसौड	5010108701	भटवाड़ी	22	17	39	1.00	शून्य		विद्यालय भवन के पिछे से घसाव के सुरक्षा दिवाल क्षतिग्रस्त मरम्मत
8	रा०प्रा०वि०भैकुड़ी	5010108403	भटवाड़ी	14	21	35	2.50	शून्य		भवन के सामने सुरक्षा दिवार क्षतिग्रस्त के कारण सुरक्षा दिवाल मरम्मत हेतु
9	रा०प्रा०वि०अगोड़ा	5010105201	भटवाड़ी	7	29	36	2.00	शून्य		सुरक्षा दिवार क्षतिग्रस्त के कारण सुरक्षा दिवाल मरम्मत हेतु
10	रा०प्रा०वि० शेरपुर	5010101201	भटवाड़ी	9	9	18	2.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
11	रा०प्रा०वि० लडरी	5010309701	डुण्डा	40	50	90	10.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
12	रा०प्रा०वि० कोटिभाटगांव	5010304501	डुण्डा	12	15	27	6.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
13	रा०प्रा०वि० कोनगढ	5010314101	डुण्डा	5	7	12	3.50	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
14	रा०प्रा०वि० गढभेटियारा	5010301802	डुण्डा	14	19	33	2.75	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
15	रा०प्रा०वि० सौड़	5010310001	डुण्डा	6	9	15	3.00	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
16	रा०प्रा०वि० भैंत	5010311901	डुण्डा	13	16	29	2.50	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
17	रा०प्रा०वि० कलिगांव	5010304201	डुण्डा	2	8	10	2.50	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
18	रा०प्रा०वि० टिपरी वि०	5010203303	चिन्वालीसौड़	9	26	35	4.00	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार / आंगन ध्वस्त
19	रा०प्रा०वि० इन्द्रा	5010204601	चिन्वालीसौड़	12	15	27	3.00	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार / चाहर दीवारी
20	रा०प्रा०वि० गमरी	5010204001	चिन्वालीसौड़	4	6	10	2.50	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार ध्वस्त
21	रा०प्रा०वि० रौतल	5010204501	चिन्वालीसौड़	13	8	21	2.5	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार ध्वस्त
22	रा०प्रा०वि० रायधार	5010203501	चिन्वालीसौड़	12	10	22	2.00	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार ध्वस्त
23	रा०प्रा०वि० कफाडी	5010209801	चिन्वालीसौड़	3	8	11	1.75	शून्य		दैवीय आपदा से प्राणण की दीवार ध्वस्त
24	रा०प्रा०वि० ओगमेर	5010402501	मोरी	5	7	12	2.50	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
25	रा०प्रा०वि० पवाणी	5010409101	मोरी	11	20	31	2.50	शून्य		सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त

26	रा०प्रा०वि० किया बजाणा	5010411901	मोरी	22	27	49	2.50	शून्य	सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
27	रा०प्रा०वि० देवजानी	5010404301	मोरी	33	37	70	2.00	शून्य	सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
28	रा०प्रा०वि० डाडागांव	5010403901	मोरी	15	12	27	2.00	शून्य	सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
29	रा०प्रा०वि० दोणी	5010406205	मोरी	9	9	18	2.00	शून्य	सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
योग				371	466	837	77.5		

दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का विवरण

(राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय)

प्रपत्र-4

क्र०सं०	विद्यालय का नाम	विद्यालय डायस कोड	विकास खण्ड	छात्र संख्या			क्षति की सम्भावित	जिलाधिकारी द्वारा दी	अतिरिक्त मांग	आंशिक क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण/कारण (स्पष्ट करना अनिवार्य है)
				बालक	बालिका	योग				
1	रा०उ०प्रा०वि०मंगेली	5010100803	भटवाड़ी	3	7	10	3.00	शून्य		सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
2	रा०उ०प्रा०वि०किसनपुर	5010101302	भटवाड़ी	14	26	40	4.00	शून्य		सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
3	रा०क०उ०प्रा०वि० विटुला	5010312002	डुण्डा				8.00	शून्य		सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
4	रा०क०उ०प्रा०वि०थाती धनारी	5010303702	डुण्डा				4.00	शून्य		सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
5	रा०क०उ०प्रा०वि०गढथाती	5010311402	डुण्डा				2.00	शून्य		सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
6	उ०प्रा०वि० खाण्ड	5010203902	चिन्यालीसौड़	8	7	15	3.00	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार ध्वस्त
7	उ०प्रा०वि० कण्डई	5010204602	चिन्यालीसौड़	32	40	72	2.00	शून्य		दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार ध्वस्त
8	रा०उ०प्रा०वि० दोणी	5010406206	मोरी	13	19	32	4.00	शून्य	4	दैवीय आपदा से सुरक्षा दीवार ध्वस्त
9	उ०प्रा०वि० उपला पांव	5010411101	मोरी	33	35	68	3.00			सुरक्षादीवार क्षतिग्रस्त
योग				103	134	237	33.00			